
# Traitement des incertitudes de mesure

Incertitude et erreur
Erreurs systématiques et aléatoires
Détermination des incertitudes aléatoires
Chiffres significatifs et arrondissement
Propagation des incertitudes
Méthode des moindres carrés

#### Erreur et incertitude

- Aucune mesure n'est jamais exacte
- La valeur vraie est en général inconnue



- Essayer d'assurer que les incertitudes sont aussi faibles que possible et d'avoir une estimation fiable de la façon dont elles sont grandes
- Un résultat expérimental n'est pas complet sans une estimation d'incertitude
- **Incertitude de mesure:** Paramètre, associé au résultat d'un mesurage, qui caractérise la dispersion des valeurs qui pourraient raisonnablement être attribuées au mesurande.

# Erreurs aléatoires et erreurs systématiques

- erreurs accidentelles
- erreurs aléatoires statistiques, distribution de probabilité
- erreurs systématiques la mesure est toujours biaisé dans un sens

#### sources:

- étalons
- appareillage
- méthode
- opérateur
- phénomène physique ou objet mesuré
- influences extérieures

# Précision vs. exactitude (accuracy)



faibles erreurs aléatoires et forte erreur systématique



fortes erreurs aléatoires et faible erreur systématique

vérifiez vos instruments

# Exemple: voltmètre numérique

MODEL	FUNCTION	RANGE	ACCURACY	RESOLUTION
M-3860D M-3850D M-3870D	DC VOLTAGE	400 mV 4 V 40 V 400 V	± 0.3% of rdg +1 dgt	100 µV 1 mV 10 mV 100 mV
		1000 V	± 0.5% of rdg +1 dgt	1 V
M-3850D M-3870D	AC VOLTAGE	400 mV 4 V 40 V 400 V	± 0.8% of rdg +3 dgt	100 μV 1 mV 10 mV 100 mV
		750 V	± 1.0% of rdg +3 dgt	1 V
3860D	AC VOLTAGE (True rms)	400 mV 4 V 40 V	± 0.8% + 3 dgt (± 2.5% + 5 dgt)	100 μV 1 mV 10 mV
		400 V	± 1.0% of rdg	100 mV
		750V	+3 dgt	1 V



Note: Impedence of AC Voltage True rms (M-3860D)


- 1. 40Hz to 20KHz for 400mV, 4V, 40V & 200V
- 2. 40Hz to 1KHz for above 200V to 750V

## Détermination des incertitudes

précision de l'instrument (instrument limit of error, ILE):

1/2, 1/4, 1/5, 1/10 de la division

1/2 du dernier chiffre sur le display numérique



#### Détermination des incertitudes


#### incertitude estimée

souvent plus grande que la précision de l'instrument

ex. 1: balance avec la division de 0.1 g ne réagit pas à moins de 1 g on estime  $\pm 0.5$  g



ex. 2: mesure de la longueur focale d'une lentille avec une règle la précision de 0.5 mm la position de l'écran peut varier de 1 cm on estime ±0.5 cm



### Détermination des incertitudes

#### approche statistique: mesures répétées

valeur moyenne


$$\overline{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i$$

écart type

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} (x_i - \overline{x})^2}{N - 1}}$$

erreur sur la moyenne

$$\sigma_m = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} (x_i - \overline{x})^2}{N(N-1)}}$$



distribution de Gauss

résultat:

$$\overline{x} \pm \sigma$$

# Chiffres significatifs - arrondissement

- Arrondir l'incertitude
   à un chiffre significatif (règle général)
   éventuellement à deux chiffres significatifs si le premier = 1
- 2. Arrondir le résultat an gardant le même nombre de décimales
- 3. Pas oublier les unités!

```
problème:  (12.14286 \ g \ \times )  mesure par une balance  12.14286 \ g \ \times )  moyenne 12.14286 g  (12.14 \pm 0.02) \ g \ \times  moyenne 12.14286 g  (12.14 \pm 0.073 \ g \ \times )  moyenne 12.14286 g  (12.14 \pm 0.07) \ \times )  écart type 0.07313 g  (12.14 \pm 0.07) \ g \ \times )   (12.14 \ g \pm 0.07) \ g \ \checkmark )   (12.14 \ g \pm 70 \ mg)
```

# Propagation des incertitudes

On utilise le résultat d'une mesure pour en calculer un autre

fonction G(x, y, z)

calcul avec les erreurs estimées

$$\Delta G = \left| \frac{\partial G}{\partial x} \Delta x \right| + \left| \frac{\partial G}{\partial y} \Delta y \right| + \left| \frac{\partial G}{\partial z} \Delta z \right|$$

calcul avec les écarts types

$$\sigma_G = \sqrt{\left(\frac{\partial G}{\partial x}\sigma_x\right)^2 + \left(\frac{\partial G}{\partial y}\sigma_y\right)^2 + \left(\frac{\partial G}{\partial z}\sigma_z\right)^2}$$

## Propagation des incertitudes - exemples

$$\Delta G = \left| \frac{\partial G}{\partial x} \Delta x \right| + \left| \frac{\partial G}{\partial y} \Delta y \right| + \left| \frac{\partial G}{\partial z} \Delta z \right|$$

fonction

erreur absolue

erreur relative

$$G = x + y$$

$$G = x + y$$
  $\Delta G = |\Delta x| + |\Delta y|$ 

$$G = x - y$$

$$G = x - y$$
  $\Delta G = |\Delta x| + |\Delta y|$ 

$$G = x \cdot y$$

$$\Delta G = |y\Delta x| + |x\Delta y|$$

$$G = x \cdot y$$
  $\Delta G = |y\Delta x| + |x\Delta y|$   $\frac{\Delta G}{G} = \left|\frac{\Delta x}{x}\right| + \left|\frac{\Delta y}{y}\right|$ 


$$G = \frac{x}{y}$$

$$G = \frac{x}{y} \qquad \Delta G = \left| \frac{\Delta x}{y} \right| + \left| \frac{-x}{y^2} \Delta y \right| \qquad \frac{\Delta G}{G} = \left| \frac{\Delta x}{x} \right| + \left| \frac{\Delta y}{y} \right|$$

$$\frac{\Delta G}{G} = \left| \frac{\Delta x}{x} \right| + \left| \frac{\Delta y}{y} \right|$$

L'erreur relative finale ne peut pas être inférieure à la plus grande erreur relative des facteurs!

### Méthode des moindres carrés



On cherche la droite 
$$y = ax + b$$

telle que 
$$\sum_{i=1}^{N} (y_i - (ax_i + b))^2$$
 soit minimum

$$a = \frac{\sum_{i} (x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y})}{\sum_{i} (x_i - \overline{x})^2}$$

$$b = \overline{y} - a\overline{x}$$

$$\left(\Delta a\right)^{2} = \frac{\sum_{i} \left(y_{i} - ax_{i} - b\right)^{2}}{\left(n - 2\right) \cdot \sum_{i} \left(x_{i} - \overline{x}\right)^{2}}$$

#### Méthode des moindres carrés

Si vous mesurez une dépendance linéaire, vous pouvez obtenir une pente de droite par la méthode des moindres carrés.

Par exemple, si vous mesurez la contrainte  $\sigma$  et la déformation  $\varepsilon$ , vous calculez le module de Young E an utilisant la loi de Hooke et le fit linéaire (y=ax+b où  $y=\sigma$ ,  $x=\varepsilon$ , a=E, b=0).

Pour calculer l'incertitude  $\Delta E$ , vous devriez utiliser l'incertitude de la pente donnée par la formule:

$$(\Delta a)^{2} = \frac{\sum_{i} (y_{i} - ax_{i} - b)^{2}}{(n-2) \cdot \sum_{i} (x_{i} - \overline{x})^{2}}$$

au lieu de calculer une moyenne puis écart type pour tout les points de mesure.

Excel: fonction LINEST(y,x,const,stats)
(=LINEST(B1:B6,A1:A6,TRUE,TRUE) & CTRL+Shift+Enter)

## Linéarisation des fonctions

$$y = Ae^{-\lambda t}$$

$$ln y = ln A - \lambda t$$

log-lin


$$y = ax^b$$

$$ln y = ln a + b ln x$$

log-log

Il est plus facile de juger visuellement la qualité d'un fit linéaire!

Linéarisez vos fonctions!



#### Plus d'information

Cours PHYS-231 Science des données Prof. Lenka Zdeborová

JCGM 100 : "Evaluation des données de mesure – Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure ", 2008.
Bureau international des poids et mesures

J. R. Taylor, Incertitudes et analyse des erreurs dans les mesures physiques, Editions Dunod, 2000