

EPFL

1. Généralités :

1.1 Equations de Maxwell :

$$\vec{\text{rot}} \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

H = Champ magnétique [A/m]

j = Densité de courant [A/m²]

D = Déplacement électrique. $[C/m]$
(Nilien Diélectique)

Négligeable si f ~~faible~~ $\ll 100$ kHz
faible

Donc :


$$\begin{aligned}\vec{\text{rot}} \vec{H} &= \vec{J} \\ \vec{\text{rot}} \vec{E} &= - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \text{div} \vec{B} &= 0 \\ \vec{B} &= \mu \vec{H}\end{aligned}$$

B : Champ d'induction Magnétique $[T]$
(Flux density)

E : Champ électrique $[V/m]$

μ : perméabilité magnétique $\left[\frac{Vs}{Am}\right]$

↳ caractériser un bon ou mauvais
conducteur magnétique.



$$\mu_{\text{fer}} \neq \mu_0 \quad [10 \dots 10000 \mu_0]$$

Démarche analytique :

a) Modèle de Maxwell :

$$\rightarrow \text{Analyse } \vec{H} \rightarrow \vec{J} \rightarrow \vec{F}$$

b) Modèle de Kirchhoff :

\rightarrow Analogie de circuit

$$\rightarrow \vec{F}$$

1.2 Analogie Électrique - Magnétique :

Électrique

Magnétique

Densité de courant \vec{j} [A/m²]

Densité de Flux : B [T]

$$i = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{s}$$

$$\Phi = \int_S B \cdot d\vec{s} \quad \begin{matrix} [\text{Vs}] \\ [\text{wb}] \end{matrix}$$

Tension

Potentiel

$$U_{12} = \int_1^2 E \cdot dl$$

$$= \int_1^2 \rho \cdot j \cdot dl$$

↑
résistivité Densité
de courant

$$= \int_1^2 \frac{\rho \cdot j \cdot S}{S} \cdot dl$$

$$= i \cdot \int_1^2 \frac{\rho \cdot dl}{S}$$

↑
Résistance : R_{12}

$$U_{12} = i \cdot R_{12}$$


Cota Magnetică :

$$\text{Rot } \vec{H} = \vec{j}$$

↓ 1 de grad de libertate

Navier - Stokes

$$\underbrace{\oint H dl}_{\text{Pot. Magnetic}} = \underbrace{\int_S j ds}_{\text{Pot Magnetic}} = \ominus \text{ Potential Magnetic } [A] = \underline{\underline{N \cdot i}}$$



$$B = \mu \cdot H$$

$$\Theta_{12} = \int_1^2 H dl = \int_1^2 \frac{B}{\mu} dl$$

$$= \int_1 \frac{B \cdot S}{\mu \cdot S} dl = \Phi \int_1 \frac{dl}{\mu \cdot S}$$


Resistance
Magnétique.

Définition: $R_m = \int \frac{dl}{\mu \cdot S}$
 Reluctance

$$\Rightarrow \Theta_{12} = R_m \cdot \Phi \quad (\text{loi d'Ohm})$$



$$0 < R_m < R_{max}$$

Définition: $\Lambda = \frac{1}{R_m} = \int_S \frac{\mu ds}{l}$
 perméance





$$\Theta = N \cdot i = \int H dl = R_m \cdot \Phi$$

Symbole :



1.3 Modélisation :



Avantages :

- On connaît la manière de résoudre

- Thévenin, Norton, $\lambda - \Delta$

- Superposition  si linéaire !

1.4 Mise en série et // de perméances et Réluctances

$$E_n \text{ Série : } R_{m \text{ eq}} = \sum R_m$$

$$\parallel R_{m \text{ eq}} = \frac{1}{\sum \frac{1}{R_m}}$$

$$E_n \text{ Série : } \mathcal{L}_{\text{eq}} = \frac{1}{\sum \frac{1}{\mathcal{L}}}$$

$$\parallel \mathcal{L}_{\text{eq}} = \sum \mathcal{L}$$

1.5 Résumé :

Electrique

$$R \quad [\Omega]$$

$$Y \quad [1/\Omega]$$

$$I \quad [A]$$

$$u \quad [V]$$

$$u = R \cdot i$$

$$j \quad [A/m^2]$$

$$E \quad [V/m]$$

Magnétique :

$$R_m \quad [1/H]$$

$$\mathcal{L} \quad [H]$$

$$\Phi \quad [Vs, Wb]$$

$$\mathcal{O} \quad [A]$$

$$\mathcal{O} = R_m \cdot \Phi$$

$$B \quad [T] \left[\frac{Vs}{m^2} \right]$$

$$H \quad [A/m]$$

$$\text{div } \vec{1} = 0$$


$$i_1 = i_2$$



$$U_{12} = \int_1^2 E dl$$


$$\text{div } \vec{B} = 0$$

$$\Phi_1 = \Phi_2$$



$$O_{12} = \int_1^2 H dl$$

Exemple :



$$N = 200$$

$$i = 2 \text{ A}$$

$$\Phi_\delta ? \quad B_\delta ?$$


$$B = \mu \cdot H$$

Hypothèse :

$$\rightarrow H = \frac{B}{\mu}$$

- fer est bon conducteur magnétique
- fer $\rightarrow \mu_{\text{fer}} \rightarrow \infty$
- lignes de champ \perp à la surface

Schéma Magnétique équivalent :



$$\Theta = R_{\delta} \cdot \Phi$$

$$\Theta \cdot \mathcal{L}_{\delta} = \Phi$$

$$R_{\delta} = R_{air} = \int \frac{dl}{\mu \cdot S} = \frac{l}{\mu_0 \cdot 10 \cdot 20 \cdot 10^{-6}}$$

$$\mu_0 = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}$$


traversee
par le flux
donc $10 \cdot 20 \cdot \text{mm}^2$

$$= \frac{1 \cdot 10^{-3}}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \cdot 10 \cdot 20 \cdot 10^{-6}} = 3,98 \cdot 10^6 \text{ [1/H]}$$

$$\mathcal{L}_{\delta} = \frac{1}{R_{\delta}} = 2,5 \cdot 10^{-7} \text{ [H]}$$


$$\begin{aligned} \Phi_{\delta} &= \mathcal{L} \cdot \Theta = 2,5 \cdot 10^{-7} \cdot 200 \cdot 2 \\ &= 1 \cdot 10^{-4} \text{ [Vs, Wb]} \end{aligned}$$

$$B = \frac{\Phi}{S} = \frac{1 \cdot 10^{-4}}{10 \cdot 20 \cdot 10^{-6}} = 0,5 \text{ [T]}$$



Si: $\mu_{\text{fer}} \rightarrow \infty$
 $\rightarrow H_{\text{fer}} \rightarrow 0$

Autre méthode :



$$\oint H \, dl = \mathcal{O} = N \cdot i$$

$$H_s \cdot \delta = N \cdot i$$

$$\frac{B_s}{\mu_0} \rightarrow \frac{B_s}{\mu_0} \cdot \delta = N \cdot i$$

$$B_s = \frac{N \cdot i \cdot \mu_0}{\delta}$$

$$= 0,5 \, \text{T}$$

1.6 Définition du Flux totalisé :


$$\text{Rot } \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

∫ N.S. 1 degré de liberté

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_S - \frac{\partial B}{\partial t} \cdot d\vec{s}$$

Si le système est indéformable :

$$\begin{aligned} \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} &= \int_S - \frac{dB}{dt} \cdot d\vec{s} \\ &= - \frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{s} \\ &= - \frac{d(N \cdot \Phi)}{dt} \end{aligned}$$




N : nb de spires de la bobine.

Φ : Flux magnétique

Définition : $N \cdot \Phi = \text{Flux totalisé}$
 $= \Psi \quad (\text{Psi})$

$$\oint E dl = - \frac{d\Psi}{dt}$$

1.7 Loi de la tension induite :



$$\oint E dl = \int_1^2 E dl + \int_2^1 E dl$$

$$= \int_1^2 \rho \cdot j dl - U_{12}$$

$$= R_{12} \cdot i - U_{12} = - \frac{d\Psi}{dt}$$

$$U_{12} = R_{12} \cdot i + \frac{d\Psi}{dt}$$

Expérience : bob 2 est ouvert :

$$U_2 = 0 + \frac{d\psi}{dt}$$

Rappel :

Loi d'Ohm magnétique :

$$\mathcal{O} = R_m \cdot \Phi$$


↑
Potential

↑
reluctance

↑
Flux

$$R_m = \frac{l}{\mu \cdot S}$$

↑
Perméabilité
magnétique



$$\Lambda = \text{Perméance} = \frac{1}{R_m}$$

Podivision : Kirchhoff

Loi de tension induite:

$$u = R \cdot i + \frac{d\psi}{dt}$$

$$\psi = N \cdot \Phi \quad (\text{Flux totalisé})$$

c'est le flux vu d'une bobine,

1.8 Définition de l'inductance :

$$\psi = N \cdot \Phi$$

$$\Phi = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \int \mu \cdot \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int \mu \cdot N \cdot i \cdot d\mathbf{l}$$


$$\psi = \underbrace{N^2 \int \mu \cdot d\mathbf{l}}_{L} \cdot i = L \cdot i$$

L Inductance [H]


$$\text{Rappel : } \mu = \frac{\mu_0 \cdot \mu_r}{l}$$

L est en

$$u = R \cdot i + \frac{d\psi}{dt} \stackrel{\downarrow}{=} R \cdot i + L \frac{di}{dt}$$



1.9 Inductance Propre et Mutuelle :



$$u_1 = R_1 \cdot i_1 + \frac{d\psi_1}{dt}$$

$$u_2 = R_2 \cdot i_2 + \frac{d\psi_2}{dt}$$

$$\Psi_1 = N_1 \cdot \overline{\Phi}_1 = N_1 \left(\overline{\Phi}_h + \overline{\Phi}_{\sigma_1} \right)$$

$$\Psi_2 = N_2 \cdot \overline{\Phi}_2 = N_2 \left(\overline{\Phi}_h + \overline{\Phi}_{\sigma_2} \right)$$

$$\overline{\Phi}_{\sigma_1} = \Theta_1 \cdot \mathcal{L}_{\sigma_1} = \mathcal{L}_{\sigma_1} \cdot N_1 \cdot i_1$$

$$\overline{\Phi}_{\sigma_2} = \Theta_2 \cdot \mathcal{L}_{\sigma_2} = \mathcal{L}_{\sigma_2} \cdot N_2 \cdot i_2$$

$$\begin{aligned} \overline{\Phi}_h &= \mathcal{L}_h (\Theta_1 + \Theta_2) \\ &= \mathcal{L}_h (N_1 \cdot i_1 + N_2 \cdot i_2) \end{aligned}$$

Cas particulier: $i_1 \neq 0$

$i_2 = 0$ (circuit ouvert)

$\overline{\Phi}_{\sigma_1}$ et $\overline{\Phi}_{\sigma_2} = 0$

$$u_2 = \cancel{R_2 i_2} + \frac{d\Psi_2}{dt} = \frac{d\Psi_2}{dt}$$

$$\begin{aligned} \Psi_2 &= N_2 \cdot \overline{\Phi}_2 = N_2 \cdot \overline{\Phi}_h \\ &= N_1 \cdot N_2 \cdot \mathcal{L}_h \cdot i_1 \end{aligned}$$

$$U_2 = \frac{d\psi_2}{dt} = \underbrace{N_1 \cdot N_2 \cdot \mu_h}_{\text{Inductance mutuelle}} \frac{di_1}{dt}$$

Inductance

mutuelle

Flux créé par
1 passe dans
2

$$L_{12} = L_{21} = \frac{\psi_{21}}{i_1}$$

cas général :

$$\psi_1 = N_1 (\Phi_h + \Phi_{\sigma_1}) = N_1 (\mu_h (\mathcal{Q}_1 + \mathcal{Q}_2) + \mu_{\sigma_1} \cdot \mathcal{Q}_1)$$

$$\mathcal{Q}_1 = N_1 \cdot i_1$$

$$\mathcal{Q}_2 = N_2 \cdot i_2$$

$$\psi_1 = N_1^2 \mu_{\sigma_1} i_1 + N_1^2 \mu_h \cdot i_1 + N_1 N_2 \mu_h i_2$$

$$= \underbrace{N_1^2 [\mu_h + \mu_{\sigma_1}]}_{L \text{ propre}} i_1 + \underbrace{N_1 N_2 \mu_h}_{L \text{ mutuelle}} i_2$$

L propre

L mutuelle

L_{11} L_{12}

Ψ_{11} Flux totalisé
créé par 1 qui
passe dans 1

Ψ_{21} Flux
totalisé créé par
2 qui passe dans
1

$$U_1 = R_1 \cdot i_1 + \frac{d\Psi_1}{dt} = R_1 \cdot i_1 + L_{11} \frac{di_1}{dt} + L_{12} \frac{di_2}{dt}$$

$$U_2 = R_2 \cdot i_2 + \frac{d\Psi_2}{dt} = R_2 \cdot i_2 + L_{22} \frac{di_2}{dt} + L_{21} \frac{di_1}{dt}$$