

EPFL

1. Généralités :

1.1 Equations de Maxwell :

$$\vec{\text{rot}} \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial D}{\partial t}$$

H = Champ Magnétique [A/m]

\vec{j} = Densité de courant $[A/m^2]$

D = Déplacement électrique

→ Si haute fréquence $> 100\text{ kHz}$.

Donc :

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j}$$
$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$


$$\vec{B} = \mu \cdot \vec{H}$$

B : Champ d'induction Magnétique $[T]$
(Densité de Flux Magnétique)
(Flux density)

E : Champ électrique $[V/m]$

μ : perméabilité Magnétique $\left[\frac{Vs}{Am}\right]$

↳ caractérise un "bon" ou "mauvais"
conducteur Magnétique.



$$\mu_0 = \text{cste du vide} = 2.56 \cdot 10^{-6} \text{ (Vs/Am)} \\ = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}$$

$$\mu_{per} \neq \mu_0 \quad [10 \dots 10000 \mu_0]$$

Démarche analytique :

a) Modèle de Maxwell :

$$\rightarrow \text{Analyse } \vec{H} \rightarrow \vec{J} \rightarrow \vec{F}$$

b) Modèle de Kirchhoff :

$$\rightarrow \text{Analyse en circuit} \rightarrow \vec{F}$$

1.2 Analogie Électrique - Magnétique :

Électrique

Magnétique

Densité de courant: \vec{j} [A/m²]

Densité de Flux: \vec{B} [T]

$$\vec{I} = \int_S \vec{j} \, ds$$

$$\Phi = \int_S \vec{B} \, ds \quad \begin{matrix} [\text{Vs}] \\ [\text{wb}] \end{matrix}$$

$$\text{div } \vec{j} = 0$$

$$\text{div } \vec{B} = 0$$

Côte électrique : Tension / Potentiel

$$U_{12} = \int_1^2 E \, dl = \int_1^2 \underset{\substack{\uparrow \\ \text{résistivité}}}{\rho} \cdot \underset{\substack{\nwarrow \text{densité} \\ \text{de courant}}}{j} \, dl$$

$$= \int_1^2 \frac{\rho \cdot j \cdot S}{S} \, dl = \vec{I} \underbrace{\int_1^2 \frac{\rho \cdot dl}{S}}_{R_{12}}$$

$$U_{12} = R_{12} \cdot i$$

Coût Magnétique :

$$\text{Rot } \vec{H} = \vec{j}$$

↓ Navier - Stokes
1 degré de liberté.

$$\underbrace{\oint H dl}_{\text{Potential Magnétique}} = \underbrace{\int_S j ds}_{\text{Potential Magnétique}} = Ni = \underbrace{\uparrow}_{\text{nb de spires}} \quad B = \mu \cdot H$$

$$\begin{aligned} \mathcal{O}_{12} &= \int_1^2 H dl = \int_1^2 \frac{B}{\mu} dl \\ &= \int_1^2 \frac{B \cdot S}{\mu \cdot S} dl = \underbrace{\Phi}_{\text{Magnetic Flux}} \int_1^2 \frac{dl}{\mu \cdot S} \end{aligned}$$

Reluctance
Magnétique.


Définition: $R_m = \int_l \frac{dl}{\mu \cdot S}$

$$\Rightarrow \Theta_{12} = R_m \cdot \Phi \quad (\text{loi d'Ohm})$$

$$0 < R \leq R_{\max} \\ \equiv$$

Définition: $\Lambda = \frac{1}{R_m} = \int \frac{\mu \cdot ds}{l}$
(lamda)

Perméance Magnétique




$$\Theta = N \cdot i = \int H dl = R_m \cdot \Phi$$

Symbole :



1.3 Modélisation :



Avantages : On connaît la manière de résoudre

Théorème, Norton, $\Delta - \Delta$

Superposition \rightarrow Si linéaire !!

1.4 Mise en série et // des Reluctances et perméances :

En série $R_{meq} = \sum R_m$

// $R_{meq} = \frac{1}{\sum \frac{1}{R_m}}$

$$\geq \frac{1}{R_m}$$

Em s ria $L_{eq} = \frac{1}{\sum \frac{1}{L}}$

// $L_{eq} = \sum L$

1.5 R sum  :

Electr ico

R $[\Omega]$

Y $[1/\Omega]$

I $[A]$

U $[V]$

$U = R \cdot i$

∇

\vec{E}

$\text{div } \vec{J} = 0$

$i_1 = i_2$

Magn tico

R_m $[1/H]$

L $[H]$ (Henry)

Φ $[Vs, Wb]$

Θ $[A]$

$\Theta = R_m \cdot \Phi$

B

H


$\text{div } B = 0$

$\Phi_1 = \Phi_2$

$$U_{12} = \int_1^2 E dl$$

$$\mathcal{O}_{12} = \int_1^2 H dl$$

Example :



$$N = 200$$

$$i = 2 A$$


$$\underline{\Phi}_S ? \quad B_S ?$$

Hypothèse : fer bon conducteur

$$\mu_{\text{fer}} \rightarrow \infty$$

$$\underline{\Phi}_{\text{tot}} = \underline{\Phi}_S = \mathcal{L}_S \cdot \mathcal{O}$$

$$\mathcal{O} = R_m \cdot \underline{\Phi}_S$$



$$R_s = R_{\text{ain}} = \int_l \frac{dl}{\mu \cdot S} = \frac{l}{\mu \cdot S}$$

$$l = S$$

$$S = 10 \text{ mm} \times 20 \text{ mm.}$$

$$\mu = \mu_0 = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}$$


$$= \frac{1 \cdot 10^{-3}}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \cdot 10 \cdot 20 \cdot 10^{-6}} = 398 \cdot 10^6 \text{ [1/H]}$$

$$L_{\text{ain}} = \frac{1}{R_s} = 2,5 \cdot 10^{-7} \text{ [H]}$$

$$\begin{aligned} \Phi_s &= L \cdot I = 2,5 \cdot 10^{-7} \cdot 200 \cdot 2 \\ &= 1 \cdot 10^{-4} \text{ [Vs, Vs]} \end{aligned}$$

$$B = \frac{\Phi}{S} = \frac{1 \cdot 10^{-4}}{10 \cdot 20 \cdot 10^{-6}} = \underline{\underline{0,5 \text{ T}}}$$

Autu methode :



$$\oint H dl = 0 = N \cdot i$$

$$H_s \cdot s = N \cdot i$$

$$\downarrow$$

$$\frac{B_s}{\mu_0} \rightarrow \frac{B_s}{\mu_0} \cdot s = N \cdot i$$

$$B_s = \frac{N \cdot i \mu_0}{s}$$

$$= 0,5 \text{ T}$$

1.6 Définition du Flux totalisé :

$$\text{Rot } \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

\downarrow n.s. 1 degré de liberté :

$$\oint E dl = \int_S - \frac{\partial B}{\partial t} \cdot ds$$

Si système indéformable \rightarrow

$$\oint \mathbf{E} d\mathbf{l} = - \int_S \frac{d\mathbf{B}}{dt} \cdot d\mathbf{S}$$

$$= - \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$

$$= - \frac{d(N \cdot \underline{\Phi})}{dt}$$


$N =$ Nb de spires

$\underline{\Phi} =$ Flux mag.

Définition : $N \cdot \underline{\Phi} =$ Flux totalisé
 $= \psi \quad (\text{Psi})$

$$\oint \mathbf{E} d\mathbf{l} = - \frac{d\psi}{dt}$$

1.7 loi de la tension induite :



$$\oint E dl = \int_1^2 E dl$$

$$+ \int_2^1 E dl$$

$$= \int_1^2 \mathcal{E} \cdot \mathcal{E} dl - U_{12}$$

$$= R_{12} \cdot i - U_{12} = - \frac{d\psi}{dt}$$

\rightarrow

$$U_{12} = R_{12} \cdot i + \frac{d\psi}{dt}$$