


Fiabilité: exemple simple 1/4

- Démo de la semaine passée
 - Analogie entre les distances mesurées (s_1, s_2, s_3) et les poutres dans la construction
 - Si s_1 a un défaut - tout tombe!
 - Si s_2 a un défaut – pas grave (il y a s_3)!
 - Comment exprimé l'estimation d'une jointure (t, y) en compensation paramétrique ?

$$\ell - \mathbf{v} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{x}$$


$$\begin{array}{l} s_1 - v_1 = \\ s_2 - v_2 = \\ s_3 - v_3 = \end{array} \quad \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \\ s_3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \\ \\ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t \\ y \end{bmatrix}$$



Fiabilité: exemple simple 2/4

- Démo de la semaine passée
 - Comment obtenir les propriétés de (t, y) par la compensation paramétrique sans mesures ?
 - Hypothèse $\mathbf{P} = \mathbf{I}_3 \longrightarrow \mathbf{Q}_{xx} = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1}$

$$\mathbf{Q}_{xx} = \left\{ \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}_3 \begin{bmatrix} & \\ & \\ & \end{bmatrix}_2 \right\}^{-1} \begin{bmatrix} & \\ & \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} & \\ & \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$



$$\sigma_t = \sigma_0 \cdot$$

$$\sigma_y = \sigma_0 \cdot$$

- Propriétaires
 - ellipse est droite : pas des corrélations entre les paramètres $\rho_{t,y} \longrightarrow 0$
 - ellipse est allongée $\sigma_t > \sigma_y$

Fiabilité: exemple simple 3/4


■ Démo de la semaine passée

- Analyser plus loin ... $Q_{\hat{v}\hat{v}} = Q_{\ell\ell} - A Q_{xx} A^T$

$$Q_{\hat{v}\hat{v}} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}_2 \underbrace{\begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}_2 \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}_3}_{\begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}_{3 \times 3}}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix} \Rightarrow$$

- Implications $\sigma_{\hat{v}_1} = 0$
 - On peut multiplier s_1 par un constant, sans que son résidu change
 - → pas mis en garde ! pas de contrôle !



$$q_{\hat{v}_1}^2 = 0 \rightarrow \sigma_{\hat{v}_1} = 0 !$$

$$\sigma_{\hat{v}_2} = \sigma_{\hat{v}_3} = \sigma_0 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\rho_{\hat{v}_1, \hat{v}_2} = \rho_{\hat{v}_1, \hat{v}_3} = 0$$

$$\rho_{\hat{v}_2, \hat{v}_3} = \frac{-1/2}{\sqrt{1/2}\sqrt{1/2}} = -1$$

Fiabilité: exemple simple 4/4

■ Fiabilité (sécurité)

- ... $z_i = (\mathbf{Q}_{\hat{v}\hat{v}} \cdot \mathbf{P})_{ii} = z_1 + z_2 + z_3 = 1$
- si s_1 change $\rightarrow$ pas d'ALARME, s_2 s_3 se adaptent
- sans s_1 ? Non, supporter s_1 !

■ Comment supporter s_1 ?

- Comme dans la construction ...
.. que les mesures (poutres) se contrôlent (se soutiennent) mutuellement !
- e.g. $s_3 - v_3 = \sqrt{t^2 + y^2} \approx \frac{\partial \sqrt{\cdot}}{\partial t} \delta t + \frac{\partial \sqrt{\cdot}}{\partial y} \delta y$
- Fait les $\rightarrow$ les résidus seront plus zéro!
- Possibilités $\approx 0.2 + 0.2 + 0.6 = 1$
 $\approx 0.33 + 0.33 + 0.33 = 1$

