


Travaux Pratiques - CAO Cours de Construction Mécanique Première Année Sections MicroTechnique et Génie Mécanique Session 3

• Mise en plan Exercice 5

5. EXERCICE DE BASE N° 2 : ARBRE DISQUE 2D




• « Propriétés du document »:

Un fichier CATIA a:

- un nom de document -
- un emplacement

Si on fait un « copier-coller » du CATPart et du CATDrawing sur une clé USB ou un autre dossier, le lien entre les deux est rompu!

Utiliser « Enregistrer sous » pour dupliquer un fichier et changer son emplacement



• « Propriétés du document »:


Pour relier un dessin a un 3D:


Edition > Liens >

Liens du document > Documents pointés > Remplacer

avec le bon fichier 3D


Statut passe de « Document non trouvé » a « OK »






- Pour ouvrir un document avec CATIA:
 - 1. Démarrer CATIA
 - 2. Fichier > Ouvrir dans CATIA

Ne pas double cliquer sur un fichier depuis l'Explorateur Windows si CATIA n'est pas ouvert sinon message d'erreur:




puis




Si CATIA est déjà ouvert, on peut double cliquer sur un fichier.

- Contour d'esquisse discontinu:
 - Contour discontinu = un « trou » ou des segments non fermés dans le contour
 - Conséquence = pas de révolution ou extrusion de contour possible
 - Solution = revoir le contour et résoudre problèmes de discontinuité
 - Outils > Analyse d'esquisse >




- Outils > Analyse d'esquisse >
 - Les zones a problème sont en bleu pale.
 - Les contours ouverts sont indiqués dans l'outil d'Analyse d'esquisse.
 - Fermer les contours pour une extrusion / révolution.



- Barre d'outils « Operations »
 - Operations dans une esquisse
 - Effacer les segments « Effaceur »
 - Interrompre les segments « Coupe »
 - Limiter les segments « Relimitation » •




• Chanfrein dans une esquisse:




• Autre option: réaliser le chanfrein sur le 3D:

- Couleurs dans une esquisse:
 - Esquisse blanche manque de définition (dimensions et contraintes géométriques)
 - Esquisse verte est complètement définie
 - Esquisse violette est sur-contrainte

- Forcer une mesure verticale/horizontale dans une esquisse
 - Créer la mesure
 - Clic droit « Mesure verticale » ou horizontale AVANT de poser la mesure





- Vue de face noircie avant de la valider:
 - Conséquence = impossibilité de voir la projection sur plan
 - Solution = revenir au 3D et enlever les actions superflues ou incompatibles




Enlever l'aimantation sur les dessins:
 Outils > Options >

Désélectionner


« Aimanter par défaut » dans

ou appuyer sur « Shift » pour poser
les entités de dessin de manière

continue



• Exercice 7: la fonction « miroir » a disparu:



Questions?


EPFL 3. Exercices

Finir les exercices suivants avant la Session 4:

Introduction à la conception assistée par ordinateur (CAO)

EPFL Introduction à la conception assistée par ordinateur (CAO)


6. EXERCICE DE BASE N° 3 : ROUE DENTÉE 3D



Démarche de construction : > Création des portées & trous > Création de la denture

Septembre 2019

8. EXERCICE DE BASE N° 4 : ROUE DENTEE 2D



RESULTAT FINAL

- 59 -- 74 -