

Terminologie

- **RSI**
- Road Safety Inspection
- ▶ Inspection de sécurité routière

Objectif d'un RSI

- Inspection permettant de détecter des déficits de sécurité d'une infrastructure routière existante
 - >> Endroits dangereux
 - Accidents potentiels
- Intervenir avant la survenance d'un accident
- « Prévenir plutôt que guérir »
 - Inspection
 - >> Systématique tous les usagers
 - >> Thématique vélos / motos / etc.

Déficits de sécurité routière


- **▶** Non-conformité ...
 - » ... aux lois
 - >> ... aux normes
 - >> ... aux directives
 - » ... à la bonne pratique
 - → Tout ne se trouve pas dans les normes!

Déficits de sécurité routière

- Présente un danger potentiel
 - » de survenance d'accident sécurité active
 - » d'aggravation des conséquences en cas d'accident sécurité passive

▶ Un déficit ≠ Un accident

Déroulement d'un RSI



Travaux préliminaires

- ▶ Inspection de la route
 - >> Norme SN 641 723 (2016)
- Géométrie
 - >> Tracé en plan / Profil géométrique type
 - >> Orthophotos / Dossier de plans (éventuel)
- **▶** Trafic
 - >> Volume et structure
 - >> Comptages de vitesse V85

Travaux préliminaires

- **▶** Fonction de l'infrastructure
- État de la chaussée
 - Norme SN 640 925
- Eventuel NSM
 - **→ Norme SN 641 725**
- Résultats d'un précédent RSI
- RSA existant
 - >> SN 640 722 Chaussée récente


Inspection de sécurité

- Données inutiles
 - >> Statistiques d'accidents
 - >> Plans détaillés
- ▶ Auteur de l'inspection
 - >> Larges connaissances du domaine
 - >> Professionnel certifié (inspecteur de sécurité)
- ▶ Coût d'une inspection de sécurité
 - ➤ Environ 1'000 .- à 2'000 .- / km

Relevés

- ▶ A la vitesse de l'usager
 - >> Un RSI hors-localité ne se fait pas à 30 km/h
 - » « se mettre dans les conditions d'un usager »
- Jour et Nuit
 - >> Notamment en présence de passages piétons
- Dans les deux sens
- Equipe de relevés
 - Au moins deux personnes

Critères d'évaluation



Critères d'évaluation

- Grande variété
- ▶ Nécessité d'ordonner l'analyse



Domaines à traiter dans le cadre d'un RSI

- Nécessité de disposer d'une liste de contrôle exhaustive
- ▶ Selon norme VSS 641 723

	Domaine	Elément
1	Guidage du trafic	Perception du tracéOffreEnfantsEtc.
2	Visibilité	Distance d'arrêt / dépassementTraversées piétonnes
3	Equipement	IlotsGarde-corpsGlissièresEtc.
4	Etat de la surface de circulation	Dégradations de surface
5	Bord de la chaussée	AccotementsObstacles latéraux
6	Déroulement du trafic	VitesseDistractionEtc.
7	Chantier	SignalisationProtectionEtc.

Listes spécifiques

- A adapter au contexte
- ▶ RSI « en localité »
 - >> Type de la localité : population, emplacement, densité, etc.
 - >> Charges et type de trafic
- RSI « hors localité »
 - >> Type de route : RGD RP RL
 - ▶ RGD BAU / pas de vélos et piétons / clôtures à faune / etc.
 - >> RP vélos / carrefours à niveaux / etc.
 - >> Charges et type de trafic

Liste de contrôle «RSI - Hors localité»

	Domaine	Elément
1	Fonction	 Adéquation hiérarchie routière / classification conventionnelle / aménagement
2	 Tracé en plan (situation) : visibilité en courbe Tracé vertical (profil en long) Profil géométrique type / Profils en travers Combinaison des éléments dans l'espace : surlargeur / dérasement 	
3	 Visibilité Distance d'arrêt / Possibilités de dépassement Accès riverains / Carrefours 	
4	 Carrefours Typologie / perception / lisibilité Dimensions géométriques 	
5	 Piétons Cheminement longitudinal : dimensions / a Traversées piétonnes : typologie / aménag 	
6	Vélos	Cheminement longitudinalTraversées / Carrefours
7	Transports publics	Arrêts de transport public
8	Motocyclistes	Obstacles latéraux

Liste de contrôle «RSI - Hors localité»

	Domaine	Elément
9	Equipement de sécurité	Garde-corpsDispositifs de retenue des véhiculesBalisage
10	Eclairage	Traversées piétonnes
11	 Signalisation Signalisation verticale (panneaux) Signalisation horizontale (marquage) 	
12	Etat de la surface de circulation	 Dégradations de surface : ornières / adhérence / nids de poule / etc. Evacuation des eaux
13	Abords de la chaussée	AccotementsObstacles latéraux
14	Déroulement du trafic	 Vitesse : signalée / effective / diagramme de vitesse Saturation (carrefours) Distraction
15	Chantier	Signalisation temporaireProtection

Liste de contrôle «RSI - En localité»

	Domaine	Elément
1	Fonction	 Adéquation hiérarchie routière / classification conventionnelle / aménagement
2	Géométrie	 Profil géométrique type Tracé en plan : visibilité en courbe / profil en long
3	VisibilitéAccès riverainsCarrefours	
4	Carrefours	Typologie / perception / lisibilitéDimensions géométriques
5	 Piétons Cheminement longitudinal : dimensions / aménagement Traversées piétonnes : typologie / aménagement / visibilite 	
6	Vélos	Cheminement longitudinalTraversées / Carrefours
7	Transports publics	Arrêts de transport public
8	Usagers spécifiques	 Stationnement Personnes à mobilité réduite Cheminement scolaire

Liste de contrôle «RSI - En localité»


	Domaine	Elément		
9	Equipement de sécurité	Garde-corpsDispositifs de retenue des véhiculesBalisage		
10	Eclairage	Traversées piétonnes		
11	Signalisation	 Signalisation verticale (panneaux) Signalisation horizontale (marquage) Surface routières colorées / Bande polyvalente 		
12	Etat de la surface de circulation	 Dégradations de surface : ornières / adhérence / nids de poule / etc. Evacuation des eaux 		
13	Abords de la chaussée	AccotementsObstacles latéraux		
14	 Déroulement du trafic Vitesse : signalée / effective Saturation Distraction 			
15	Chantier	Signalisation temporaireProtection		

Différences RSA - RSI

RSA	RSI
Routes neuves ou existantes à transformer → PROJET	Infrastructure existante
Nouveau mode d'exploitation	Pas de modification du mode d'exploitation
Pronostic unique de la sécurité et du déroulement du trafic ultérieur	Examen périodique de la sécurité et du déroulement du trafic
Influence des nouvelles données de projet sur la sécurité	Influence de l'infrastructure sur les usagers
Normalement, examen quantifié des différences et modifications	Reconnaitre les déficits et quantification
Réalisation : Expert de la sécurité routière	Réalisation : Expert de la sécurité routière

Saisie des déficits de sécurité


Exemple



Estimation du risque d'accident

Gravité potentielle de l'accident

- Vitesse de collision
- Type d'usagers impliqués
- Évaluation variable



Exemple de rapport RSI


				lisierten Tabelle im Bericht u standardisé du rapport		
Nr.	km, RBBS oder Koordi- naten	Beschreibung des Sicherheitsdefizits	Bewertung Unfallrisiko	Foto	Massnahmen- vorschläge	Bemerkungen
Nº	km, SRB ou coor- données	Description du déficit de sécurité	Evaluation Risque d'accident	Photo	Mesures proposées	Remarques
5	km 1.480	Sicht aus Feldweg nach rechts unge- nügend gemäss SN 640 273 [1] (SA = 60 m) Äste der Bäume sichtbehindernd	Mittel		Sofortmass- nahme: Vegetation schneiden	
	km 1.480	Visibilité vers la droite insuffisante selon SN 640 273 [1] (S _A = 60 m) Les branches d'arbres empêchent une bonne visibilité	Moyen		Mesure immédiate: couper la végétation	

Exemple de rapport RSI

N°	Km	Déficit de sécurité	Conséquence	Photo	Mesures	Remarques		
Ins	Inspection diurne - Sens de circulation « Le Chalet-à-Gobet » ⇒ « Le Mont-sur-Lausanne »							
1	Entier du tronçon	Absence de marquage central Mauvais guidage optique Aménagement d'une voie centrale banalisée (SN 640 122) alors que ce genre d'aménagement est fondamentalement inapproprié hors localités : rapport de recherche SVI 200/388 (octobre 2006)	Importante		Réaliser une ligne de marquage central (ligne de sécurité) sur l'entier du tronçon	Pose d'une ligne de sécurité avec création de zones avec dépassement autorisé si les conditions de visibilité le permettent Photo prise au PK 12'760		
2	12'760	Visibilité à l'intérieur de la courbe R = 180 m Distance des arbres : approximativement 5 m Berme de dérasement insuffisante	Importante		Créer une berme de dérasement	Berme de dérasement nécessaire pour une vitesse de projet Vp = 70 km/h, cas sans dépassement : 4,00 m		
3	Tronçon partiel	Présence des arbres trop proches du bord de chaussée en de nombreux endroits (photo : PK 12'640) Obstacles latéraux agressifs selon le diamètre des troncs	Moyenne		1) Supprimer les arbres avec un tronc supérieur à 10 cm de diamètre situés à moins de 6 m du bord de la chaussée 2) Protéger les arbres importants ne pouvant être supprimés dans cet espace	Distance selon art.10 du Règlement d'application de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (RLRou) « Aucun arbre ne peut être planté sur les fonds riverains de toutes les routes cantonales et des routes communales de première classe à moins de 6 mètres de la limite du domaine public »		

Exemple de RSI hors-localité

▶ Passage en véhicule





Exemple de RSI hors-localité

- ▶ PR 425 à 425+50
 - >> Visibilité
 - Largeur
 - >> Accès riverain dans la courbe




Exemple de RSI hors-localité

- ▶ PR 450
 - » Visibilité en courbe



- **▶** Brig, Napoleonstrasse
 - >> Tronçon compris entre Gliserallee et Klosmattenstrasse
 - >> Vitesse maximale générale 50km/h
 - >> Cheminement scolaire




▶ Brig, Napoleonstrasse

Kilométrage



▶ Relevé vidéo



Déficit de sécurité

Marquage





Déficit de sécurité

>> Visibilité





Déficit de sécurité

>> Visibilité

N°	lieu	Description du déficit de sécurité	Évaluation du risque d'accident	Photo	Messures proposées	Remarques
9	- 290	Les distances de visibilité (20 à 25m) à l'approche du carrefour sont insuffisantes en raison de plantation. V85 estimé env. 40 - 45 km/h Visibilité requise > 45 m L'emplacement de l'armoire électrique n'est pas optimal. De plus, en face il y a un miroir de circulation qui nécessiterait un signal "stop".	élevé	31 29 35	Améliorer la visibilité directe en enlevant la plantation. Vérifier l'emplacement de l'armoire électrique lors du prochain renouvellement. Supprimer les miroirs de circulation.	Visibilité selon SN 640 273 A : grand W : grand R : haut Nous : lourds Ur : élevé

Exemple de déficit


- Obstacles latéraux fixes
 - » Déficit de sécurité : distance insuffisante



Exemple de déficit - Confusion optique

▶ Pertes de tracés

Lisibilité






Exemple de déficit

- Signalisation temporaire de chantier
 - Déficit de sécurité : prise en compte insuffisante du trafic piéton




Outil de mesure

▶ Map.geo.admin.ch




En collaboration avec les cantons

Partager
 Imprimer
 Dessiner & Mesurer sur la carte
 Outils avancés
 Géocatalogue Changer thème
 Cartes affichées



Outil pour la mesure des distances

Système automatisé IREVE (CEREMA, France)



Imagerie Routière Étalonnages Visualisations et Exploitations



Outil pour la mesure des distances

Systèmes automatisés à grand rendement

>> SCRIM

→ Rugolaser

» ECODYN

» ARAN

» Etc.

Coefficients de frottement

Macrotexture

Qualité des marquages

Géométrie de l'axe



Propositions de mesures

- Pistes de solutions
 - Ébauches
 - >> Variantes possibles
- ▶ Pas un nouveau projet
 - >> Pas de plan détaillé
 - Pas de chiffrage du coût des mesures

