



Marche à suivre pour établir la base du plan des constatations (et photos)

1. Générer un rapport d'inspection, le télécharger et l'ouvrir dans Word




2. Copier le l'image (plan synoptique) la page 2 du rapport avec les étiquettes (éléments)




3. Ouvrir le document modèle fourni nommé « n°ouvrage_Constatations_2023.docx »


4. Coller l'image




5. Faire pivoter l'image (à droite 90°)




6. Redimensionner l'image (28.7 x 18.4 cm)



7. Modifier le paramètre de saturation de l'image à 0% (pour que les étiquettes soient grises)




8. Indiquer le nom et le numéro de l'ouvrage dans l'entête à droite



Inspection 2023
Plan des constatations

Légende

	Infiltrations, zones humides		Joint non étanche, partie descellée
	Corrosion (armatures, métal)		Autres dégâts (revêtement, etc...)
	Fissures (béton, maçonnerie)		Non visible (végétation, etc...)

701P2513
Pont sur la Chandelar - Montblesson

9. Après l'avoir annoté selon l'inspection, scanner le plan (fichier pdf, 300 dpi, paysage), renommer le fichier « n°ouvrage_Constatations_20XX.pdf » et l'insérer dans l'onglet « Esquisse » de l'inspection 2023

Recherche

Surveillance ▼ Rapport ▼ Extra ▼

Objets d'infrastructure

Zone S

Date	Description	Type
16.02.2023	Ins. princip	CE4
14.06.2018	Ins. princip	CE3
04.09.2013	Ins. princip	CE2
18.01.2008	Ins. princip	CE1

Structure de l'OI

- 701P2513 Pont sur la Chandelar ...
 - Equipement
 - Co Conduite
 - GIDr Glissière Droite
 - GIGa Glissière Gauche
 - S Structure
 - BoDr Bordure Droite
 - BoGa Bordure Gauche
 - CuDr0 Mur aile Droite côté La...
 - CuDr1 Mur aile Droite côté Sa...
 - CuGa0 Mur aile Gauche côté L...
 - CuGa1 Mur aile Gauche côté L...
 - MuDr Tympan Droit
 - MuGa Tympan Gauche

Inspection 2023
Plan des constatations

Légende:

- Infiltrations, azote humide
- Corrosion (armatures, métal)
- Fissures (béton, maçonnerie)
- Joint non étanche, partie défectueuse
- Autres dégâts (revêtement, etc.)
- Non visible (végétation, etc.)

COUPE B-B - TYMPAN AMONT 1:100

COUPE A-A 1:200

VUE EN PLAN 1:200

n°2513
S.R.A. - A. Gelin - 14. 2. 91

701P2513_Constat_2023.pdf

Ajouter une esquisse