

Résumé Semaine 5

Règles complémentaires de représentation

Dr. S. Soubielle

S. Soubielle 1

Résumé semaine 5

ME-101 / ME-106 - Construction Mécanique I

Règles complémentaires (1/2)

- Formats de dessin Portrait
 - Paysage → A4, A3, A2, A1, A0

 \rightarrow A4

- Éléments graphiques permanents (principaux)
 - Marges
 - Système de coordonnées
 - Cartouche
- Echelles de représentation
 - Principale → Notée dans le cartouche

| Supplement | Sup

Pièce issue du projet GrowBotHub 2020-2021


- Secondaire → Notée au bas de la (les) vue(s) concernées
- ↑ Privilégier les échelles normalisées (5:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:5...)

Règles complémentaires (2/2)

Représentations particulières et simplifiées

- Filetages et taraudages
- Arêtes fictives (facultatif)
 - Proj. orth. → Pas recommandé
 - Proj. axon. → Recommandé







- Types de traits (principaux)
 - → Continu fort
 - → Interrompu fin
 - → Mixte fin (à un point et un tiret long)
 - Si surface axisymétrique → Obligatoire
 - Si plan de symétrie
- → Facultatif

S. Soubielle 3

Résumé semaine 5

ME-101 / ME-106 — Construction Mécanique I

Quiz TurningPoint (me101)







Dessin Technique

Principes fondamentaux de la cotation

Dr. S. Soubielle

S. Soubielle 1

Principes fondamentaux de la cotation

ME-101 / ME-106 — Construction Mécanique I



Dans ce cours, nous allons...

... Définir la notion de cote et ses éléments

- ... Ligne de cote, flèches, lignes de rappel, texte de cote
- ... Construction d'une cote linéaire / angulaire
- ... Orientation du texte de cote

... Définir la manière de coter les éléments usuels


- ... Cylindre, sphère, trous (simple, taraudé et/ou lamé, oblong)
- ... Éléments multiples, équidistants, symétriques
- ... Cotation en coordonnées

... Définir les principes de cotation d'une pièce complète

Principes et unités de la cotation

Principes généraux

- Cotation = description chiffrée de toutes les dimensions (cotes) d'une pièce
- Cote = inscription de dimension linéaire ou angulaire sur un dessin technique



Unités par défaut

Dimensions linéaires en millimètre (mm)

Si une autre unité est utilisée, elle doit être précisée : 20 m, 310 µm ...

Dimensions angulaires en degré (°)

Les fractions de degré sont exprimées en degrés décimaux (48,504°) ou en minutes, secondes (48° 30' 15")

S. Soubielle 3


Principes fondamentaux de la cotation

ME-101 / ME-106 - Construction Mécanique I

Construction d'une cote simple (1/2)

- Éléments constitutifs de la cote cas par défaut
 - Une ligne de cote
 - → Trait continu fin








- → Placées côté intérieur / orientées vers l'extérieur
- Deux lignes de rappel (ou d'attache)
 - → Trait continu fin
- Une dimension chiffrée
 - → Placée au-dessus (sens de lecture), et centrée sur la ligne de cote
- Règles à respecter
 - Cotation sur arêtes cachées (traits interrompus) interdite!
 - Cote placée de préférence côté extérieur matière

Construction d'une cote simple (2/2)


Cas particuliers les plus fréquents

- Espace insuffisant entre lignes de rappel
 - → Inverser le sens des flèches...
 - → ... et/ou déporter le texte de cote




 Ligne de rappel coïncidente avec un autre trait

> → La ligne de rappel peut être omise



- Ligne de cote placée côté intérieur matière
 - → Flèches et texte de cote à mettre côté extérieur matière (autant que possible)
 - → Si vue en coupe, interrompre les hachures dans la zone du texte de la cote



Ø25

S. Soubielle 5

Principes fondamentaux de la cotation


ME-101 / ME-106 - Construction Mécanique I

Cotes de diamètre et de rayon


- Diamètre du cylindre
 - → Préfixe « Ø »



- → Préfixe « R »
- → Avec ou non prolongement jusqu'au centre




- Diamètre de la sphère
 - → Préfixe « SØ »
- · Rayon de la portion de sphère
 - → Préfixe « SR »



Autres types de cotes

Cote sur intersection virtuelle

→ Prolongement des arêtes en train continu fin




Longueur d'arc

- → Ligne de cote incurvée
- → Symbole — en préfixe



· Surplat de carré

→ Symbole « □ » en préfixe



S. Soubielle 7

Principes fondamentaux de la cotation

ME-101 / ME-106 - Construction Mécanique I

Orientation du texte de cote


Orientations préférentielles




→ +90° (verticale, sens trigo)




→]-90°; +90°]




 Orientation horizontale forcée











Éléments géométriques usuels (1/4)


Chanfreins et fraisures

 \rightarrow Angle = 45°













→ Angle ≠ 45°









S. Soubielle 9

Principes fondamentaux de la cotation


ME-101 / ME-106 - Construction Mécanique I

Éléments géométriques usuels (2/4)


- Trou cylindrique simple (= « lisse »)
 - Cotes nécessaires et disposition (méthode à privilégier)




- Diamètre
- Profondeur
- Cas des pièces de faible épaisseur et de tôlerie, avec trou débouchant
 - → Cotation du Ø possible sur la vue extérieure
- Cotation alternative du trou borgne
 - → Indication « prof. » ou symbole « ↓ »
 - → À utiliser avec modération



COUPE A-A






Éléments géométriques usuels (3/4)

Trou taraudé simple


- Profondeur de l'avant-trou
- Diamètre du taraudage :
 - → Préfixe « M » pour filetage « métrique » (cf. cours sur les assemblages boulonnés)
- Profondeur du taraudage



Trou taraudé avec dégagement / lamage

Diam. + prof. du dégagement / lamage

+ Dimensions du trou taraudé simple



S. Soubielle 11


Principes fondamentaux de la cotation

ME-101 / ME-106 - Construction Mécanique I


Éléments géométriques usuels (4/4)

Trou oblong

- Position du profil (principe n°1)
 - → Méthode par défaut




- Position du profil (principe n°2)
 - → À privilégier si besoin de précision sur la longueur du oblong (ici « 28 »)
 - → Cf. « Tolérancement dimensionnel » et « Solutions d'assemblage statique »)



- Profondeur

→ Sur vue en coupe




Exercice d'application (1/2)



Effectuer la cotation de la pièce suivantes (échelle 1:1).



COUPE A-A



S. Soubielle

Principes fondamentaux de la cotation

ME-101 / ME-106 - Construction Mécanique I


Éléments successifs


Cotation en série


→ Chaînes de cotes disposées les unes à la suite des autres

© Extrait de Normes 2022, p. 48, Fig. 48/5 →

→ Peut nécessiter, pour des raisons de place, de remplacer des flèches par des points, voire de faire usage d'une ligne de repère









© Guide des Sciences et Technologies Industrielle, J.-L. Fanchon

Cotation en parallèle

→ Toutes les cotes ont un élément de référence commun



© Extrait de Normes 2022. p. 49, Fig. 49/3




© Guide des Sciences et Technologies Industrielle, J.-L. Fanchon


S. Soubielle

13

Éléments multiples

- Par le prolongement des traits d'axe et de symétrie
 - → Méthode à privilégier
- Par la spécification du nombre d'occurrences
 - → Surcharge le dessin
 - → À éviter





S. Soubielle 15

Principes fondamentaux de la cotation

ME-101 / ME-106 — Construction Mécanique I

Éléments équidistants & symétries


· Éléments à équidistance angulaire


Cotation si écartement angulaire constant et répétition de la géométrie sur 360°

0-0

Utilisation des symétries planaires

Suppression des cotes redondantes avec les propriétés de symétrie







Exercice d'application (2/2)



Effectuer la cotation de la pièce suivante (échelle 1:1).









S. Soubielle



17


Principes fondamentaux de la cotation

ME-101 / ME-106 - Construction Mécanique I

Cotation en coordonnées


Principe

- Définition d'une origine et d'un repère orthogonal
- Cotation en coordonnées cartésiennes



Inscription des dimensions dans un tableau


Position	X	Υ	d
1	10	10	-
2	60	20	-
3	50	40	_
4	20	30	-
5	35	25	ø10



© Extrait de Normes 2022, p. 51. Fig 51/1

Cotation d'une pièce complète

- → Complétude : toutes les dimensions nécessaires à la « reconstruction » de la pièce doivent figurer sur le plan
- → Cotation sur traits interrompus interdite
- → Poser les cotes à l'extérieur du contour de la pièce, de préférence
- → Les lignes de cote ne doivent pas être coupées
- → Toujours indiquer les cotes d'encombrement
- → Les cotes redondantes sont interdites (même si notées sur différentes vues)
- → Possibilité de donner des cotes à titre indicatif → cotes « auxiliaires », notées entre parenthèses
- → Par opposition, toute cote sans parenthèse est appelée cote « effective » et a valeur d'exigence pour la production



S. Soubielle 19

Principes fondamentaux de la cotation

ME-101 / ME-106 - Construction Mécanique I

Références normatives principales

ISO 129-1 Documentation technique de produit – Représentation des dimensions et tolérances – Partie 1 : Principes généraux

ISO/DIS 129-2 Documentation technique de produit – Indication des cotes et tolérances – Partie 2: Cotation dans le domaine de la construction mécanique

ISO 80000-3 Grandeurs et unités - Partie 3: Espace et temps