


Travaux Pratiques - CAO Cours de Construction Mécanique Première Année Sections MicroTechnique et Génie Mécanique Session 5

• Changer le trait d'application d'une coupe:


Clic droit sur trait de coupe > Objet Trait de coupe > Définition

Ou double clic sur trait de coupe



• Changer le trait d'application d'une coupe:


Tirer sur les extrémités du trait de coupe pour redimensionner la coupe




• Changer le trait d'application d'une coupe:

OU

Clic droit sur trait de coupe > Définition > Redimensionner par coordonnées




• Changement de la direction de la coupe



• « Terminer l'édition du profil » pour appliquer les changements


• Dimensions non effaçables:

Clic droit sur vue dans arbre >




• Gérer les couleurs des dimensions sur dessin:


Outils > Options > Conception Mécanique > Drafting



• Gérer les couleurs des dimensions sur dessin:


Changer en noir avant impression





• Création de point, droite et plan pour référence de construction:

Affichage > Barres d'outils > Eléments de référence (étendue)




Points, droites et plans a définir avec géométrie euclidienne

Corrections Exercices 9 et 10 sur Moodle ME-101

Questions?

EPFL 5. Exercices

Finir les exercices 11-16 avant la Session 6:




EPFL 5. Exercices supplémentaires

Faire le 3D des pièces suivantes:

Pièce 1:

Pièce 2:



EPFL 5. Exercices supplémentaires

